

Поз	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый в сборе	1
3	Кронштейн правый в сборе	1
4	Уголок в сборе	2
5	Подразетник тип А	1
6	Шаровый узел SH21E	1
7	Шар E20	1
8	Гайка M22	1
9	Гровер d 22	1
10	Стартовый палец	1
11	Шплинт	1
12	Горизонт петля-петля 175 мм в оплетке	1
13	Заглушка	1
14	Болт M8x30	4
15	Болт M10x16	1
16	Болт M12x35	1
17	Болт M12x40	4
18	Гайка M8(с контр.)	4
19	Гайка M10(с контр.)	4
20	Гайка M12(с контр.)	3
21	Гровер d 12	2
22	Шайба d8 увеличенная	8
23	Шайба d10 увеличенная	4
24	Шайба d 12	7

ТСУ "G207-E" Схема сборки

