


KA SC 71 105 017



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой







Для Renault Kaptur 2016-2021 ПТФ


1. Работы по монтажу должны производиться в сертифицированных установочных центрах.
2. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации. Гарантия без заполненного и подписанного паспорта, установщиком и владельцем устройства об ознакомлении с данным паспортом, не осуществляется.
3. Все провода, смонтированные в автомобиле, в т.ч. выходящие за пределы кузова, должны быть надёжно закреплены и защищены от механических и прочих повреждений в процессе эксплуатации.
4. Превышение нагрузки на любой из каналов модуля приводит к выходу из строя модуля и является не гарантийным случаем.

ВАЖНО!



Отключение аккумуляторной батареи может вызвать потерю данных, сохранённых в электронных компонентах транспортного средства.



3x










3x








Перед началом работ отключить минусовую клемму от аккумулятора автомобиля! При несоблюдении данного требования блоки управления электрической системой транспортного средства могут быть повреждены! Отключение аккумулятора может повлечь блокировку головного устройства (штатная магнитола автомобиля) и может потребовать необходимость введения секретного CODE (кода). Перед началом работ убедитесь, что CODE (кода) вам известен!




The diagram illustrates the safety step of disconnecting the negative terminal from the car battery. It shows a car battery with a negative terminal being disconnected by a wrench. A warning symbol (exclamation mark inside a circle) is placed above the battery. To the right, a radio unit is shown with a warning symbol (exclamation mark inside a triangle) above it, indicating that the radio may be locked if the battery is disconnected without the correct code.

















*Закрепить держатель



*Просверлить и проложить кабель

ГОСТ 9200-76



1/L

2

3/31

4/R

5/58-R

6/54

7/58-L

21W

2x21W

21W

21W

2x21W

21W

жёлтый

синий





белый

зелёный

кор-вый

красный

чёрный



Информация об автомобиле

Марка, модель:	
VIN:	Год выпуска:
Тип двигателя:	Цвет:
Пробег:	Дата установки электрики:

Для записей

Дата	Пробег	Марка моторного масла	Фильтр

Звоните, пишите, с удовольствием
ответим на Ваши вопросы

тел.+7(343) 263-75-16
iso@konceptauto.ru

