

JETOUR T1	Артикул	D(ĸH)	Ѕ(кг)	Т(кг)	С(кг)
2025 г. в.	J205-E	7,57	50	2162	1200

D = g* TC/T+C (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)

С — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, коеда он сцеплен с тягаачом и загружен до технически допустимой максимальной массы

Гягово-сцепное устройство **(J205-E) для JETOUR T1 2025 – г. в.** предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой *до 1200 кг.* скорость автопоезда *не должна превышать 80 км/час.*

Технические характеристики ТСУ соответствуют **ГОСТ Р 41.55-2005** (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому *некоторые* конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 14.2 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

TCY (J205-E)	
для JETOUR T1 <i>1 шт.</i>	Паспорт изделия1 шт.
Пакет комплектующих	

3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

Внимание: все резьбовые соединения, при установке, изначально не затягиваты!

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Демонтировать буксировочную петлю (в дальнейшем не понадобится).
- Через большие отверстия установить болты закладные (2) в каждый из лонжеронов, для удобства можно снять бочку глушителя с подушек крепления.
- Установить балку ТСУ (1) и закрепить болтами M12x1,25x35 (13) и гайками M10 (15).
- Протянуть все резьбовые соединения, установить бочку глушителя на место, если снимали.
- Установить на ТСУ съемный шар и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля (рекомендуется установка «Блока управления (smart connect) SM-3,0», артикул и схему подключения см. на www.leader-plus.ru).
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Моменты затяжки резьбовых соединений

	momentus suttinina pesboodia coccurrenta										
Номинальный диаметр резьбы ММ	Шаг резьбы**,	Гайка (класс прочности по ГОСТ 1759-70)				Болт (класс прочности по ГОСТ 1759-70)					
		4;5;6	5;6	6;8	8;10	10;12	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
8	1,25	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0
10	1,25	3,2	3,6	5,6	7,0	9,0	3,2	3,6	5,6	7,0	9
12	1,25	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0
14	1.5	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
16	1,5	11,0	14,0	22,0	32,0	36	11,0	14,0	22,0	32,0	36

^{**}При применении резьбовых соединений с крупным шагом момент затяжки назначается по этой же таблице.

статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ

T — технически допустимая масса тягача