

Инструкция по установке

_{Артикул} **02226**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка

переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




			Год	
Марка	Модель	Объем	выпуска	
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2008-2013	



Комплект крепежа

Tomas Aponomic										
0400		Балка		4	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт			
0500	Ph	Балка		5	8	Болт DIN 933 – 8.8 10х020	2 шт			
0500-01	1	Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	4 шт			
0600	0	Балка		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт			
0700	1	Балка		8	9	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	10 шт			
1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	9	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10	11 шт			
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	10		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)				
3	9	Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	1 шт							

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой





Порядок установки

- 1. Защита ставиться поверх пыльника. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи Шайб специальных, Болтов М10х35, Шайб 10 и Гроверов 10.
- 2. Установить совместно с поперечной балкой на штатные места крепления Балку при помощи Болтов М10х1,25х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
- 3. Установить на а/м с ЭУР на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления первого щита совместно с передними точками крепления второго щита при помощи ПЗ 101x20x6 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10. Установить на а/м с ГУР на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления первого щита совместно с передними точками крепления второго щита при помощи Прижима, Болта М8x35, Шайбы 8 и Гровера 8.
- 4. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления первого щита при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
- Установить на ранее установленную Балку задние точки второго щита при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:48:33