

TOYOTA CELICA

Артикул: Сталь 111.05761.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 1993-1999
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х40.....	2 шт.
2. Болт М10х50.....	2 шт.
3. Гайка М10.....	2 шт.
4. Шайба 8.....	2 шт.
5. Шайба пружинная 10.....	2 шт.
6. Шайба 10.....	4 шт.
7. Гайка закладная М8х50/10.....	2 шт.
8. Втулка h=14 мм.....	2 шт.
9. Ухо буксировочное.....	1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вытащить два пистона крепления пыльника в задней части подрамника и установить гайки закладные М8х50/10 над этими отверстиями. Вкрутить в установленные гайки болты М8х40 на несколько оборотов через втулки h=14 мм.

2. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х40, переднюю часть защиты крепить к буксировочным проушинам болтами М8х50 и гайками М10.

3. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

4. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0 л.