

## DAEWOO GENTRA/RAVON GENTRA


**Артикул: Сталь** 111.01312.1 Защита двигателя и КПП  
**Кузов:** Седан  
**Год выпуска:** 2013-2016/ 2016-  
**Объем двигателя:** 1,5  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1.Болт М10х30.....                | 2 Шт. |
| 2.Болт М10х40.....                | 2 Шт. |
| 3.Шайба 10.....                   | 4 Шт. |
| 4.Втулка h=8 мм.....              | 2 Шт. |
| 5.Гайка закладная М10х60.....     | 2 Шт. |
| 6.Гайка закладная М10х100/20..... | 2 Шт. |
| 7.Лючок.....                      | 1 Шт. |
| 8.Лючок.....                      | 1 Шт. |
| 9.Заглушка.....                   | 3 Шт. |
| 10.Защита.....                    | 1 Шт. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вставить гайки закладные М10х100/20 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
2. Выкрутить два крайних штатных пистона в передней части пыльника автомобиля.
3. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями балки радиатора.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х40



| Диаметр резьбы  | М6     | М8     | М10    | М12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

через втулки h=8 мм к установленным гайкам закладным М10х60.

5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,5 л.